

Audi A4/S4/A5/S5/Q5/SQ5/Q7  
フロントカメラの設定/チャイルドロックマークの改修


改善対策届出番号	559	改善対策届出日	平成30年11月21日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ドライバーアシストシステムを制御するフロントカメラユニットのプログラムにおいて、カメラのヒーター温度設定が不適切なため、ヒーター温度が設定上限付近時に、カメラの作動が不安定になることがあります。そのため、ドライバーアシストシステムが機能しなくなるおそれがあります。 ②チャイルドロック表示シールについて、作業員の取付作業が不適切なため、ロック方向を示す表示が逆向きなものがあります。そのため、ロック方向に操作しても、ロック機構が作動しません。		
改善措置の内容	①全車両、フロントカメラユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。 ②全車両、チャイルドロック表示を確認し、不適切なものはシールを適切なものに貼り替えます。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4MCREA	アウディ Q7 3.0Tq エアサス	WAUZZZ4M0GD038424~WAUZZZ4MXHD056804 平成28年2月3日~平成29年7月8日	654	①のみ
	ABA-4MCRES	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4M0GD053747~WAUZZZ4MXHD039405 平成28年2月3日~平成29年7月8日	92	①のみ
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 2.0Tq エアサス	WAUZZZ4M0GD036091~WAUZZZ4MXHD058178 平成28年2月3日~平成29年7月8日	574	①のみ
	ABA-4MCYRS	アウディ Q7 2.0Tq	WAUZZZ4M0GD037144~WAUZZZ4MXHD057564 平成28年1月22日~平成29年7月8日	432	①のみ
	ABA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40GA008029~WAUZZZF4XHA085184 平成27年12月16日~平成29年1月16日	3,161	①のみ
	ABA-8WCVN	アウディ A4 1.4T	WAUZZZF40HA043624~WAUZZZF4XHA166959 平成28年9月15日~平成29年6月23日	1,834	①のみ
	ABA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40HA068765~WAUZZZF4XHA165942 平成28年10月29日~平成29年7月8日	474	①のみ
	ABA-8WCYRA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40HA022336~WAUZZZF4XHA156111 平成28年8月12日~平成29年7月8日	360	①のみ
	ABA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA007785~WAUZZZF4XGA059831 平成28年1月7日~平成28年4月11日	782	①のみ
	ABA-F5CWGC	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZF51HN004638~WAUZZZF59HN003463 平成29年5月13日~平成29年6月16日	4	①のみ
	ABA-F5CWGF	アウディ S5	WAUZZZF50HA012088~WAUZZZF5XHA034678 平成29年1月25日~平成29年6月23日	39	①のみ
	ABA-F5CWGL	アウディ S5 SB	WAUZZZF50HA024077~WAUZZZF5XJA033052 平成29年2月22日~平成29年10月20日	120	①+② = 21台 ② = 99台
	ABA-F5CYRC	アウディ A5 ガリル 2.0Tq	WAUZZZF50HN002895~WAUZZZF5XHN004976 平成29年5月13日~平成29年6月23日	21	①のみ
	ABA-FYCWGS	アウディ SQ5	WAUZZZF3J2032264~WAUZZFYXJ2032309 平成29年9月12日~平成29年10月2日	4	①のみ
	DBA-8WCVK	アウディ A4 2.0T	WAUZZZF40HA093746~WAUZZZF4XHA164161 平成28年12月14日~平成29年7月8日	731	①のみ

DBA-8WCYRF	アウディ A4 2.0Tq	WAUZZZF40GA061894~WAUZZZF4XHA166640 平成 28 年 4 月 11 日~平成 29 年 9 月 5 日	2,186	①のみ
DBA-F5CVKL	アウディ A5 SB 2.0T	WAUZZZF50HA028453~WAUZZZF5XJA036694 平成 29 年 5 月 9 日~平成 29 年 11 月 1 日	532	①+② =341台 ② =191台
DBA-F5CYRF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZF50HA009997~WAUZZZF5XHA024751 平成 29 年 1 月 16 日~平成 29 年 6 月 16 日	132	①のみ
DBA-F5CYRL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZF50HA012236~WAUZZZF5XJA035934 平成 29 年 2 月 22 日~平成 29 年 10 月 20 日	636	①+② =382台 ② =254台
DBA-FYDAXA	アウディ Q5 2.0Tq I7ｽ	WAUZZZFY0J2032111~WAUZZZFY9J2032253 平成 29 年 9 月 12 日~平成 29 年 11 月 9 日	3	①のみ
DBA-FYDAXS	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZFY0H2046228~WAUZZZFYXH2050481 平成 29 年 8 月 3 日~平成 30 年 1 月 10 日	223	①のみ
		輸入期間の全体の範囲 平成 28 年 1 月 7 日~平成 30 年 1 月 10 日	12,994	

【注意事項】 改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、プログラム書き換え部を示す。

注：  は、点検/ステッカー貼付部を示す。