

## Audi A1 テールゲートに関する対策

サービスキャンペーン通知日	平成 24 年 1 月 18 日
不具合の内容	テールゲートとボディとの緩衝材が不適切なため、テールゲートがボディと干渉し、ボディ塗装に損傷を与えるおそれがあります。
改善の内容	全車両、テールゲートの緩衝材を点検し、不具合品が取り付けられている場合は、対策品と交換すると共に、テールゲート開時の尾灯付近に塗装保護シールを貼り付けます。また、必要に応じ塗装保護シールを貼り付ける前に、塗装の修正を行います。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	DBA-8XCAX	A1 1.4 TFSI	WAUZZZ8X4BB006441 ~ WAUZZZ8X8BB104808 平成22年10月20日 ~ 平成23年 8月10日	3,480	
			WAUZZZ8X6CB000318 ~ WAUZZZ8X5CB002142 平成23年 7月19日 ~ 平成23年 8月 2日	66	
計1型式		計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成22年10月20日 ~ 平成23年 8月10日	3,546	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所

