

## Audi A8 / A8L / S8 / e-tron / e-tron S / Q8 e-tron ヘッドライトコントロールユニットのプログラム改修

リコール届出番号	外-3844	リコール届出日	2024年7月25日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヘッドライトコントロールユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なため、オートライトにより配光可変型前照灯を点灯した状態で車両を後退させた場合、配光可変型前照灯のコーナリングライト機能が作動する状態となります。そのため、協定規則第48号の技術的な要件に適合していません。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドライトコントロールユニットを対策プログラムに書き換えます。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF80NN001185～ WAUZZZF8XPN015209 令和4年3月28日～令和6年5月17日	96	
	3AA-F8CXYP	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80NN001641～ WAUZZZF8XRN006271 令和4年3月28日～令和6年3月26日	41	
	3AA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80NN007312～ WAUZZZF89RN007797 令和4年5月11日～令和6年2月29日	23	
	3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80NN001235～ WAUZZZF8XRN010174 令和4年3月28日～令和6年5月17日	409	
	3LA-F8CZSF	アウディ A8 60e	WAUZZZF80PN008964～ WAUZZZF8XRN006481 令和5年4月6日～令和6年5月17日	112	
	3LA-F8CZSL	アウディ A8L 60e	WAUZZZF84RN003737 令和5年11月27日	1	
	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0PB004645～ WAUZZZGEXPB019363 令和4年9月11日～令和5年3月8日	55	
	ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGE1PB001835～ WAUZZZGE8PB017854 令和4年10月31日～令和5年1月31日	2	
	ZAA-GEEAV	アウディ e-tron S	WAUZZZGE0PB007965～ WAUZZZGEXRB047506 令和4年3月4日～令和6年3月5日	115	
	ZAA-GEEDE	アウディ Q8 e-tron	WAUZZZGEORB028818～ WAUZZZGEXRB048879 令和5年8月18日～令和6年5月17日	205	
(計10型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4年3月4日～令和6年5月17日	(計1,059台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

「デジタルマトリクスLEDヘッドライト」がオプション装備された車両のみが本リコールの対象となります。

## 不具合発生箇所



注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別： 「941Y」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。  
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

